



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главное управление МЧС России по Республике Коми

(наименование территориального органа МЧС России)

167000, г. Сыктывкар, ул. Советская д. 9, тел./факс: 8(8212) 24-20-06, e-mail-gurk@gukomi.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ухты

(наименование отдела (отделения) надзорной деятельности)

Республика Коми, г. Ухта, ул. Первомайская, д. 20

Тел./факс: 8(8216) 75-11-45; телетайп: 181482 LADA; E-mail: ONDUHTA@mail.ru

(указывается адрес места нахождения отдела (отделения) надзорной деятельности, номер телефона (факса), электронный адрес)

Предписание № 58 / 1 / 1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий  
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы  
возникновения пожара

Муниципальному общеобразовательному учреждению

«Средняя общеобразовательная школа № 14»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) инициала(ов) лица, принимающего, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.д.)

во исполнение распоряжения ВрИО начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Ухты управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми Пархачева П.Н. от 22 мая 2018 г. № 58, ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с

« 01 » июня 20 18 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.  
« 04 » июня 20 18 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 3 ч.  
« 27 » июня 20 18 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.  
« 29 » июня 20 18 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

проведена плановая выездная проверка инспектором ОНДПР г. Ухты Шулеповой Д.Е.

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку)

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 14»  
Республика Коми, г. Ухта, пгт. Водный, ул. Октябрьская, д. 5а

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с: директором МОУ «СОШ № 14» Помосовой И.В.; заместителем директора по АХЧ  
Большаковой В.М.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Прел-пи-са-	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения.	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования	Срок устранения нарушения обязательных требований	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только
---------------	--	--	---	--

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Республике Коми 8(8212) 299-999

ния		которого (-ых) нарушены.	пожарной безопасности	выполнены
1	2	3	4	5
1.	Руководитель организации не обеспечил наличие знаков пожарной безопасности (согласно технического паспорта на здание школы № 14 инв. № 020500007 от 12.12.2005 г. в помещениях № 70, 38,39,44,45,64 первого этажа).	п. 33 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г.) (далее - ППР в РФ).	01.04.2019	
2.	Руководитель организации не обеспечил наличие знаков пожарной безопасности (согласно технического паспорта на здание школы № 14 инв. № 020500007 от 12.12.2005 г. в помещениях № 9,25,37,43,56 второго этажа).	п. 33 ППР РФ.	01.04.2019	
3.	Руководитель организации не обеспечил наличие знаков пожарной безопасности (согласно технического паспорта на здание школы № 14 инв. № 020500007 от 12.12.2005 г. в помещениях № 196,24 третьего этажа).	п. 33 ППР РФ.	01.04.2019	
4.	Не защищено помещение установками автоматической пожарной сигнализацией помещение № 61 первого этажа (согласно технического паспорта на здание школы № 14 инв. № 020500007 от 12.12.2005 г.), (фактически используется под хранение хоз. инвентаря).	ст. ст. 54, 83 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон №123-ФЗ); п. 38 таблицы А3, п. А4 Приложения А СП 5.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».	01.04.2019	
5.	Не защищено помещение установками автоматической пожарной сигнализацией помещение № 67 первого этажа (согласно технического паспорта на здание школы № 14 инв. № 020500007 от 12.12.2005 г.), (фактически используется под хранение хоз. инвентаря).	ст. ст. 54, 83 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон №123-ФЗ); п. 38 таблицы А3, п. А4 Приложения А СП 5.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».	01.04.2019	
6.	Не установлен световой оповещать «Выход» над эвакуационным выходом, ведущим наружу из помещения № 71 первого этажа (согласно технического паспорта на здание школы № 14 инв. №	п. 33 ППР в РФ, п/п. «б» п. 1 табл. 1, п. 1 табл. 2, п. 5.3 СП 3.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей	01.04.2019	

	020500007 от 12.12.2005 г.),	при пожаре: Требования пожарной безопасности» (утв. и введен в действие приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. № 17).		
7.	Не защищено помещение установками автоматической пожарной сигнализацией помещение № 48 первого этажа (согласно технического паспорта на здание школы № 14 инв. № 020500007 от 12.12.2005 г.).	ст. ст. 54, 83 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон №123-ФЗ); п. 38 таблицы А3, п. А4 Приложения А СП 5.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».	01.04.2019	
8.	Дверь из помещения № 38 ведущая в помещение № 71 первого этажа (согласно технического паспорта на здание школы № 14 инв. № 020500007 от 12.12.2005 г.) не имеет уплотнения в притворах.	ч. 3 ст. 4, ст. 89 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г.; п. 4.15 СНиП 2.01.02-85*.	01.04.2019	
9.	Дверь из помещения № 38 ведущая в помещение № 20 согласно этажа (согласно технического паспорта на здание школы № 14 инв. № 020500007 от 12.12.2005 г.) не имеет уплотнения в притворах.	ч. 3 ст. 4, ст. 89 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г.; п. 4.15 СНиП 2.01.02-85*.	01.04.2019	
10.	Дверь из помещения № 39 ведущая в помещение № 20 первого этажа (согласно технического паспорта на здание школы № 14 инв. № 020500007 от 12.12.2005 г.) не имеет уплотнения в притворах.	ч. 3 ст. 4, ст. 89 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г.; п. 4.15 СНиП 2.01.02-85*.	01.04.2019	
11.	Дверь из помещения № 39 ведущая в помещение № 73 первого этажа (согласно технического паспорта на здание школы № 14 инв. № 020500007 от 12.12.2005 г.) не имеет уплотнения в притворах.	ч. 3 ст. 4, ст. 89 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г.; п. 4.15 СНиП 2.01.02-85*.	01.04.2019	
12.	Допускается применение материалов для покрытия пола на путях эвакуации в помещениях №№ 29,38 первого этажа (согласно технического паспорта на здание школы № 14 инв. № 020500007 от 12.12.2005 г.) с более высокой пожарной опасностью, чем: В2, РП2, Д3, Т2.	ч. 3 ст. 4, ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	01.04.2019	
13.	Допускается применение материалов для покрытия пола на путях эвакуации в помещениях №№ 39	ч. 3 ст. 4, ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о тре-	01.04.2019	

	первого этажа (согласно технического паспорта на здание школы № 14 инв. № 020500007 от 12.12.2005 г.) с более высокой пожарной опасностью, чем: В2, РП2, Д3, Т2.	бованиях пожарной безопасности»; п. 6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».		
14.	Допускается применение материалов для покрытия пола на путях эвакуации в помещениях №№ 44 первого этажа (согласно технического паспорта на здание школы № 14 инв. № 020500007 от 12.12.2005 г.) с более высокой пожарной опасностью, чем: В2, РП2, Д3, Т2.	ч. 3 ст. 4, ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	01.04.2019	
15.	Допускается применение материалов для покрытия пола на путях эвакуации в помещениях №№ 25,9 второго этажа (согласно технического паспорта на здание школы № 14 инв. № 020500007 от 12.12.2005 г.) с более высокой пожарной опасностью, чем: В2, РП2, Д3, Т2.	ч. 3 ст. 4, ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	01.04.2019	
16.	Допускается применение материалов для покрытия пола на путях эвакуации в помещениях №№ 37,35 второго этажа (согласно технического паспорта на здание школы № 14 инв. № 020500007 от 12.12.2005 г.) с более высокой пожарной опасностью, чем: В2, РП2, Д3, Т2.	ч. 3 ст. 4, ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	01.04.2019	
17.	Допускается применение материалов для покрытия пола на путях эвакуации в помещениях №№ 19б,19,24,7 третьего этажа (согласно технического паспорта на здание школы № 14 инв. № 020500007 от 12.12.2005 г.) с более высокой пожарной опасностью, чем: В2, РП2, Д3, Т2.	ч. 3 ст. 4, ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	01.04.2019	
18.	Дверь из помещения № 55 в помещение № 70 первого этажа на путях эвакуации открываются не по направлению выхода (согласно технического паспорта на здание школы № 14 инв. № 020500007 от 12.12.2005 г.).	ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п/п «ж» п. 36 ППР в РФ; п. 4.2.6 Свод правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной	01.04.2019	

		защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 6.17 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».		
19.	Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях складских помещений №№ 46,48,53,54,77 первого этажа (согласно технического паспорта на здание школы № 14 инв. № 020500007 от 12.12.2005 г.) класса зоны в соответствии с главами 5 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	п. 20 ППР в РФ.	01.04.2019	
20.	Руководитель организации не произвел определение пожароопасных свойств веществ и материалов на помещении №№ 46,48,53,54,77 первого этажа (согласно технического паспорта на здание школы № 14 инв. № 020500007 от 12.12.2005 г.) в соответствии с результатами испытаний или расчетов по стандартным методикам с учетом параметров состояния.	п. 20 ППР РФ, п. 4 ст. 4 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3 Свод правил 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».	01.04.2019	
21.	Дверь из помещения № 43 ведущая в помещение № 56 второго этажа (согласно технического паспорта на здание школы № 14 инв. № 020500007 от 12.12.2005 г.) не имеет приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах.	ч. 3 ст. 4, ст. 89 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г.; п. 4.15 СНиП 2.01.02-85*.	01.04.2019	
22.	Дверь из помещения № 37 ведущая в помещение № 35 второго этажа (согласно технического паспорта на здание школы № 14 инв. № 020500007 от 12.12.2005 г.) не имеет уплотнения в притворах.	ч. 3 ст. 4, ст. 89 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г.; п. 4.15 СНиП 2.01.02-85*.	01.04.2019	
23.	Дверь из помещения № 25 ведущая в помещение № 57 второго этажа (согласно технического паспорта на здание школы № 14 инв. № 020500007 от 12.12.2005 г.) не имеет уплотнения в притворах.	ч. 3 ст. 4, ст. 89 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г.; п. 4.15 СНиП 2.01.02-85*.	01.04.2019	
24.	Дверь из помещения № 25 ведущая в помещение № 58 второго этажа (согласно технического паспорта на здание школы № 14 инв. № 020500007 от 12.12.2005 г.) не имеет уплотнения в притворах.	ч. 3 ст. 4, ст. 89 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г.; п. 4.15 СНиП 2.01.02-85*.	01.04.2019	
25.	Дверь из помещения № 9 ведущая	ч. 3 ст. 4, ст. 89 № 123-ФЗ	01.04.2019	

	в помещение № 58 второго этажа (согласно технического паспорта на здание школы № 14 инв. № 020500007 от 12.12.2005 г.) не имеет уплотнения в притворах.	«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г.; п. 4.15 СНиП 2.01.02-85*.		
26.	Дверь из помещения № 9 ведущая в помещение № 59 второго этажа (согласно технического паспорта на здание школы № 14 инв. № 020500007 от 12.12.2005 г.) не имеет уплотнения в притворах.	ч. 3 ст. 4, ст. 89 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г.; п. 4.15 СНиП 2.01.02-85*.	01.04.2019	
27.	Дверь из помещения № 196 ведущая в помещение № 25 третьего этажа (согласно технического паспорта на здание школы № 14 инв. № 020500007 от 12.12.2005 г.) не имеет уплотнения в притворах.	п/п «в» п. 42 ППР в РФ.	01.04.2019	
28.	Дверь из помещения № 196 ведущая в помещение № 26 третьего этажа (согласно технического паспорта на здание школы № 14 инв. № 020500007 от 12.12.2005 г.) не имеет уплотнения в притворах.	п/п «в» п. 42 ППР в РФ.	01.04.2019	
29.	Дверь из помещения № 24 ведущая в помещение № 26 третьего этажа (согласно технического паспорта на здание школы № 14 инв. № 020500007 от 12.12.2005 г.) не имеет уплотнения в притворах.	п/п «в» п. 42 ППР в РФ.	01.04.2019	
30.	Дверь из помещения № 9 ведущая в помещение № 27 третьего этажа (согласно технического паспорта на здание школы № 14 инв. № 020500007 от 12.12.2005 г.) не имеет приспособления для самозакрывания уплотнения в притворах.	п/п «в» п. 42 ППР в РФ.	01.04.2019	
31.	Дверь из помещения № 7 в помещение № 8 третьего этажа на путях эвакуации открываются не по направлению выхода (согласно технического паспорта на здание школы № 14 инв. № 020500007 от 12.12.2005 г.).	ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п/п «ж» п. 36 ППР в РФ; п. 4.2.6 Свод правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 6.17 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».	01.04.2019	
32.	Не соответствует размерам поэтажным планам эвакуации людей при пожаре людей на втором и третьем этажах школы.	п. 6.2.4 ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминцентные эвакуационные. Требования и методы контроля».	01.04.2019	
33.	Планы эвакуации людей при по-	п. 6.2.7 ГОСТ Р 12.2.143-2009	01.04.2019	

	жаре на втором и третьем этажах не выполнены на основе фотолюминесцентных материалов.	«Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля».		
<b>Гараж</b>				
34.	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем и установок автоматической пожарной сигнализации и не организовал проведение проверки их работоспособности с оформлением акта проверки.	п. 61 ППР в РФ.	01.04.2019	
35.	Руководитель организации не обеспечил проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-принудительному ремонту автоматических установок пожарной сигнализации.	п. 63 ППР в РФ.	01.04.2019	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Шудепова Дарья Евгеньевна - инспектор  
ОНДПР г. Ухты УНД и ПР ГУ МЧС России по  
Республике Коми

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«29» 06 2018 г.

Предписание для исполнения получил (а):

директор МОУ СОШ № 14  
Кашасова Л.В.

(должность, фамилия, инициалы)

«29» июня 2018 г.



(подпись)